




# SISTEMA DE QUALIDADE ENGEMAV

## Certificação Qualinstal



OS MELHORES DA INSTALAÇÃO






Adesão aos processos de qualidade elevou a Engemav há um patamar diferenciado, onde a padronização dos trabalhos e a objetividade fazem a diferença na execução das instalações. Unir eficiência e tecnologia, e fazer com que seus processos sejam vistos na palma da mão.




**OS MELHORES DA INSTALAÇÃO**





Todos os sistemas de gestão compartilhados na nuvem.



**Bate-papo de trabalho**

★ **Atalhos**

- 📄 Relatório
- 📄 Antilhas
- 📄 Caderno de julianorm... (26)
- 📄 02/15-AUDITORIA EXTERN...

📄 **Notas** (157)

📄 **Cadernos**

📄 **Etiquetas**

📄 **Market**

🔄 **Atualizar**

---

**Dominando o Evernote**

● ● ● ● ●

*Você completou 4 de 5 passos*

**QUALINSTAL**

26/08/2014 Nome da Obra: Live Ibirapuera Data / Auditor: Artur Regis 18/08/2014 Artur Regis 01/07/2014 Artur Regis 20/18/2014 Artur Regis 18/...

**MAX HAUS PAIM**

25/08/2014 Nome da Obra: MAX HAUS PAIM Data: \_21/\_08/\_2014 Período da obra Início (3º Laje tipo) IMPLANTAÇÃO Caderno de teste Caderno de Reg...

**VILLA MATÃO GOLD E STAR - E689/690 2/2 KITS**

08/07/2014 Nome da Obra: VILLA MATÃO GOLD E STAR Data / Auditor: 07/07/2014 - Artur Regis Coordenador - ENGº Borges Engenheiro / Técnico...

**VILLA MATÃO GOLD E STAR - E689/690 1/2 GERAL**

08/07/2014 Nome da Obra: VILLA MATÃO GOLD E STAR Data / Auditor: 07/07/2014 - Artur Regis Coordenador - ENGº Borges Engenheiro / Técnico...

**LIVE IBIRAPUERA 1/2 (GERAL)**

03/07/2014 Nome da Obra: Live Ibirapuera Data / Auditor: Artur Regis 01/07/2014 Artur Regis 20/18/2014 Artur Regis 18/06/14 Artur Regis / Mau...

**AIQ - MAXCASA VILA GUILHERME**


29/05/2014 Nome da Obra: MAXCASA VILA GUILHERME Data: 09/05/2014 Auditor- Artur Regis Técnico - Antônio Valter ADM - André / Danilo Vi...

**AIQ - ICONE SANTANA**

08/04/2014 Nome da Obra: ICONE SANTANA Data: 21/03/2014 AUDITOR - Artur Regis Almox: Ivanei Engº - Rodolfo Tec.: 21/03 - Vista Externa da Obra...


QUALINSTAL Clique para adicionar um etiqueta... Lembrete Apresentar Info Compartilhar

Tahoma 10




Projeto formatado para confecção do tapete em E.V.A, que padronizará as furações de laje e auxiliará a equipe para marcação de laje e montagem do kit.


## Auditoria de obra processos Kits Hidráulicos.









Gestão dos recursos utilizados.







Planejamento estratégico .





NÃO CONFORMIDADES ▾


Lembretes (2)


05/15-AUDITORIA EXTERNA VANZOLINI - RELAT...  
08/05/2015 RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE  
Número: FO26\_EP Revisão: 01 Data: 23/09/13  
Página: 1 de 1 Origem: ESCRITÓRIO / ADM-OBRA...  


04/15-AUDITORIA EXTERNA VANZOLINI - RELAT...  
07/04/2015 RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE  
Número: FO26\_EP Revisão: 01 Data: 23/09/13  
Página: 1 de 1 Origem: ESCRITÓRIO / ADM-OBRA...  


03/15-AUDITORIA EXTERNA VANZOLINI - RELAT...  
07/04/2015 RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE  
Número: FO26\_EP Revisão: 01 Data: 23/09/13  
Página: 1 de 1 Origem: ESCRITÓRIO / ADM-OBRA...  


02/15-AUDITORIA EXTERNA VANZOLINI - RELAT...  
07/04/2015 RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE  
Número: FO26\_EP Revisão: 01 Data: 23/09/13  
Página: 1 de 1 Origem: ESCRITÓRIO / GPP Materia...  


01/15-AUDITORIA EXTERNA VANZOLINI - RELAT...  
07/04/2015 RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE  
Número: FO26\_EP Revisão: 01 Data: 23/09/13  
Página: 1 de 1 Origem: ESCRITÓRIO / PLANEJAME...  


COMERCIAL JOSÉ MARIA LISBOA - RELATÓRIO D...  
18/03/2015 RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE  
Número: FO26\_EP Revisão: 01 Data: 23/09/13  
Página: 1 de 1 Origem: COMERCIAL JOSÉ MARIA ...  


NÃO CONFORMIDADES


Lembrete Apresentar Info Compartilhar

Criada em: 07/04/2015 15:00 Atualizada em: 08/05/2015 08:17

Falha de orientação e manuseio das informações.

Plano de Ação	Prazo	Verificação da implementação
<input checked="" type="checkbox"/> Corretiva (ações para eliminar a causa) <input checked="" type="checkbox"/> Preventiva (ações potenciais para que não aconteça a não conformidade )		
1- Dever ser corrigido a documentação PPRa Atividade " solda" para a função encanador.	15/04/15	
2- Fazer treinamento da equipe de Técnicos de Segurança sobre as análises de riscos nas atividades de trabalho exercidas pela Empresa Engemav.	15/04/15	
3- Para melhor controle de versão de documentos, inserir na sistemática de controle de documentos da Engemav "Qualinstal" o documento PPRa, para todas as obras.	29/05/15	

Não conformidades por Auditoria interna.



Através da implantação do programa Qualinstal, a empresa conseguiu estruturar seus processos e organizar os Departamentos, elevando a qualidade dos seus serviços prestados, ao mesmo tempo que melhorou a sua produtividade nas obras, conforme comprovado por este case, concluindo assim seu objetivo Principal.



OS MELHORES DA INSTALAÇÃO

